

BYGNINGSDELKORT

(21).5 Murede ydervægge inkl. puds og sokkel

SPECIFIKATION

Omfang og lokalisering:	Skalmur overalt
Entreprenør:	Claus Quistgaard A/S, Alstedvej 67, 4173 Fjenneslev
Leverandør:	Gamle Mursten, Hovedgaden 501, 2640 Hedehusene, tlf. 6221 1416
Materiale / type:	Genbrugssten leveret af gamle mursten Mørtelfarve: 50/700 tilslag af hvid cement Dilatationsfuger: Ljungdahl MS-20 Phthalatfri bestrøet med sand
Indbygningsår:	2015

DRIFTOPLYSNINGER

Forventet levetid:	50 år
Eftersyn og vedl.interval:	½ år
Eftersyn 1. gang:	okt 2016

VEDLIGEHOLDELSE

Eftersyn og vedligehold:	<p>Hultagning kræver statiske undersøgelser før udførelse</p> <p><u>Teglsten:</u> Da dette er en genbrugssten skal der være øget fokus på sokler og andre vandudsatte flader. Udov. overflader efterses min. 2 gange årligt for skader, frostska der, afbrækninger, algevækst. Der ses efter revner. Evt. grafitti el. lign. fjernes i samråd med specialister på området.</p> <p>Forvent skader på murværket. Derfor efterse murværk hvert forår og udskift beskadigede sten.</p> <p>I murværket vil der også optræde sten, som mørkner. Det kan være sodsten. Den mørke farve kan smitte til fugen og de omkringværende sten. Det er et kosmetisk forhold, som er konsekvens af genbrugsmaterialevalget.</p> <p><u>Mørtelfuger:</u> Muren efterses en gang årligt for manglende el. udfaldne fuger, som i givet fald udbedres.</p> <p>Årsager til evt. misfarvninger, saltblomstringer og frostpåvirkninger vurderes og udbedres af fagmand.</p> <p><u>Dilatationsfuger:</u> Fuger inspiceres med 1 års interval. Der efterses, om fugerne stadig har vedhæftning til begge de afgrænsende emner eller viser tegn på nedbrydning eller revner/udtørring.</p> <p>Reparation udføres ved udskrabning/udskæring af den defekte fuge,</p>
--------------------------	---

HENVISNINGER

Producentoplysninger:	Ingen
-----------------------	-------

BYGNINGSDELSKORT

(21).5 Murede ydervægge inkl. puds og sokkel

Projekt / tegninger:

Arkitekttegninger samt tilhørende detaljer.