

BYGNINGSDELKORT

(37).2 Nedløb/Altannedløb

SPECIFIKATION

Omfang og lokalisering: Altanafløb og bladfang på tag

Entreprenør: Brøndum A/S
Sleipnersvej 4, 4100 Ringsted
Tlf.: +45 57 61 63 00, www.brondum.dk

Leverandør: BD

Materiale / type: ACO GMX

Indbygningsår: 2014

DRIFTOPLYSNINGER

Forventet levetid: 25 år
Eftersyn og vedl.interval: 6. måned
Eftersyn 1. gang: maj 2015

VEDLIGEHOLDELSE

Eftersyn og vedligehold: Bladfang og nedløb inspiceres hver 6. måned samt efter langvarig sneophobning på altanfladerne.

Der efterses for:

-
-
- om der er opstået utætheder,
- om nedløb/afløb er tilstoppet
-

Bladfang renses efter behov for snavs, blade, fremmedlegemer m.v. For adgang til bladfang demonteres belægningsbræt.
Evt. skader udbedres af blikkenslager på faglig korrekt vis.

HENVISNINGER

Producentoplysninger: www.bd.dk

Projekt / tegninger: